


# ROMA



Dipartimento VII  
Politiche della Mobilità  
U.O. Traffico e Viabilità  
Servizio Regolazione della Circolazione 2



Comune di Roma



QGOB



Al Comitato Intercondominiale "Prato  
Smeraldo"

Via Elio Lampridio Cerva, 87  
00143 - Roma

p.c. Al Dipartimento XII - LL.PP. e  
Manutenzione Urbana VII U.O.

Alla Presidenza del Municipio XI

Alla Polizia Municipale XI Gruppo  
Comando

All'U.I.T.S. del Municipio XI

Alla Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Roma  
Piazzale Clodio 00195 - Roma

Oggetto: apposizione urgente guard rail su Via di Vigna Murata e segnaletica di sicurezza.

In riferimento alla nota di codesto Comitato "Prato Smeraldo" acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n° 13314 del 27/03/07, si ribadisce quanto detto nella precedente nota prot. n° 32075/06, evidenziando che l'apposizione dei manufatti stradali (come le barriere tipo New - Jersey o i guard rail) è di esclusiva competenza del Dipartimento XII.

Per quanto riguarda l'istituzione di segnaletica per la riduzione della velocità nel tratto di strada in questione, non necessita predisporre di nuova in quanto, trattandosi di viabilità urbana, vige il limite dei 50 km/h, così come stabilito dal C.d.S.

Per il rispetto di tale limite deve provvedere l'XI Gruppo P.M. che sembra abbia effettuato i controlli, così come riportato nella nota n° 39703/06, che si allega in copia.

Ing. Alberto Frascchetti  
(Responsabile del Servizio)

Ing. Manlio Capobianco  
(Direttore della U.O.)



**COMUNE DI ROMA**  
**CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE**  
**U.O. XI° GRUPPO**  
Viale Aldo Ballarin, 102 - 00142 Roma  
tel. 06.67695720 - fax 06.67695708  
**Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica**

Roma, 10/08/2006


RHMCC Prot. n° 39703  
Coll. Prot. n°39120 del 08/08/06  
Coll. Vs. Prot. n°32075 del 03/08/06

Al Dipartimento VII°  
U.O. Traffico e Viabilità  
Servizio Regolazione della Circolazione 2

**Oggetto: apposizione urgente guard rail su Via di Vigna Murata e segnaletica di sicurezza.**

In riferimento alla nota di codesto Dipartimento si comunica che i sinistri rilevati da personale di questa U.O., verificatisi in Via di Vigna Murata e che hanno interessato le aree del comprensorio Prato Smeraldo hanno avuto una dinamica tale che i veicoli coinvolti hanno abbattuto la rete ed i paletti di recinzione dell'area. Le cause principali sono da riscontrarsi nella perdita di controllo dei mezzi, probabilmente a causa della velocità mantenuta.

Per quanto riguarda il controllo dei limiti di velocità si comunica che Via di Vigna Murata rientra nell'elenco di strade in cui personale di questo Comando di Gruppo posiziona la strumentazione VELOX tanto che nel periodo 01/01/2005 - 05/08/2005 sono state riscontrate circa 300 infrazioni al C.d.S. con relativa decurtazione punti dai titoli di guida.



IL DIRIGENTE INTERINALE DELLA U.O.  
DOTT. ROBERTO STEFANO

*giulio*  
*geov. Orlandi*

*REG. 2*  
*10/8*